



FICHA CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS PÚBLICOS


Educativo



EDIFICIO EXISTENTE





EDIFICIO REHABILITADO_M7



Educativo (1000 - 1500 m²)

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO




Uso del edificio	Educativo
Zona climática	D3
Año construcción	1978
Nº Plantas del edificio	2
Nº de edificios	1
Superficie útil (m ²)	1466
% Calefactado	75%
% Refrigerado	3%
Tipo de combustible	Gasoleo C



POTENCIALES MEDIDAS DE MEJORA

MEJORAS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Sustitución Ventanas	●		●			●	●
Aislamiento envolvente		●	●				●
Luminarias LED + control				●			●
Fotovoltaica				●	●	●	●
Aeroterminia + recuperador					●	●	●
Inversión (€/m²)	173,59	284,49	458,08	56,20	290,92	466,09	652,53

MEJORA DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA FINAL Y EMISIONES



CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (KWH/M² AÑO)

EMISIONES DE CO₂ (KGCO₂/M²AÑO)

% AHORRO FACTURACIÓN (ENERGÍA FINAL)