


FICHA CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS PÚBLICOS


Educativo



EDIFICIO EXISTENTE



EDIFICIO REHABILITADO_M7



Educativo (Sup. < 500 m²)

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

Uso del edificio	Educativo
Zona climática	D3
Año construcción	1959
Nº Plantas del edificio	1
Nº de edificios	1
Superficie útil (m ²)	512
% Calefactado	100%
% Refrigerado	72%
Tipo de combustible	Gasoleo C




Consumo de energía final (kWh/m² año) Estado actual

Emisiones de CO₂ (kgCO₂/m²año) Estado actual

POTENCIALES MEDIDAS DE MEJORA

MEJORAS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Sustitución Ventanas	●		●			●	●
Aislamiento envolvente		●	●				●
Luminarias LED + control				●			●
Fotovoltaica				●	●	●	●
Aeroterminia + recuperador					●	●	●
Inversión (€/m²)	49,89	350,55	400,43	62,44	436,73	477,90	712,54

MEJORA DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA FINAL Y EMISIONES



CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (KWH/M² AÑO)

EMISIONES DE CO₂ (KGCO₂/M²AÑO)

% AHORRO FACTURACIÓN (ENERGÍA FINAL)